



Câmara Municipal de Niterói

Gabinete Vereador Michel Saad Neto

INDICAÇÃO N° /2026

SUGERE AO EXECUTIVO, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO DANIFICADA E SOLTA NA AVENIDA ERNANI DO AMARAL PEIXOTO, EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL, NO CENTRO DE NITERÓI.

Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o douto Plenário, que seja enviado ofício ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando que determine aos órgãos competentes a realização, em caráter de urgência, do serviço de manutenção e substituição da tampa de bueiro localizada na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em frente ao Banco do Brasil.

Sala das Sessões, 18 de maio de 2026.

Michel Saad Neto
Vereador



Câmara Municipal de Niterói

Gabinete Vereador Michel Saad Neto

JUSTIFICATIVA

A presente indicação fundamenta-se na necessidade urgente de garantir a segurança, a integridade física e o bem-estar dos cidadãos, pedestres e motoristas que circulam diariamente pela Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

Atualmente, na referida avenida, especificamente no trecho em frente à agência do Banco do Brasil, verifica-se a existência de uma tampa de bueiro completamente solta e danificada. Por se tratar de um polo de intenso fluxo comercial e bancário, o local registra uma movimentação constante de pessoas, incluindo idosos e crianças.

A falta de uma manutenção ágil e corretiva por parte do Poder Público perpetua o perigo em uma das vias mais movimentadas da cidade, impactando diretamente a mobilidade urbana e a segurança coletiva. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de uma intervenção incisiva e imediata para solucionar o problema, justificando o pronto atendimento desta demanda.

